



# SERVICE-INFO

## Zastąpienie napinacza 534 0062 20 modelem 534 0340 10 dla Mercedesa Actros

Producent: Mercedes  
Model: Actros  
Silnik: OM  
541.920, 541.921,  
541.922, 541.923,  
541.924, 541.925,  
541.926, 541.927,  
541.941, 541.943,  
541.944, 541.947,  
542.920, 542.921,  
542.922, 542.925,  
542.940, 542.960



Foto 1: 534 0062 20 (model zastąpiony)




Foto 2: 534 0340 10 (model aktualny)

Nr. OE: (1) A 541 200 2470 (stary)  
(2) A 541 200 2570 (nowy)  
Nr. Ref.: (1) 534 0062 20 (stary)  
(2) 534 0340 10 (nowy)

Napinacz 534 0062 20 (fot. 1) jest niedostępny i został zastąpiony referencją 534 0340 10 (fot. 2).

Główne różnice pomiędzy tymi napinaczami to nowa rolka o lepszych parametrach pracy oraz zmodyfikowana płyta nośna.



Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Właściwe części zamienne można dobrać w naszym katalogu online, pod adresem [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) lub w RepXpert pod adresem [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Stan 11.2009 r.  
**INA 0047**

Zastrzega się prawo do zmian technicznych  
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Dalsze Informacje:  
Tel: +48 22 878 31 65  
Fax: +48 22 878 31 64  
Email: [aaminfo.pl@schaeffler.com](mailto:aaminfo.pl@schaeffler.com)  
[www.Schaeffler-Aftermarket.pl](http://www.Schaeffler-Aftermarket.pl)

