



SERVICE INFO – FAG 0037



Instrukcja montażu 713 6678 20

Dodatkowy pierścień chroniący uszczelnienie

Producent: Mercedes Benz

Modele: A207, A209
C204, C207, C209, CL203
R171, R172
S203, S204
W203, W204

Nr części: 713 6678 20

Lista w odniesieniu do katalogu części

Konstrukcja uszczelniacza z zestawu FAG WheelSet 713 6678 20 została zmodyfikowana i obecnie zawiera dodatkowy pierścień (Foto 1)

Przyczyną zmiany jest zminimalizowanie skutków powstającej korozji czopa zwrotnicy w miejscu styku z pierścieniem uszczelniającym. Wilgoć może dostać się do wnętrza łożyska powodując jego przedwczesne uszkodzenie.

Dodatkowy pierścień wprasowywany jest na czop w miejscu najbardziej narażonym na korozję. Dzięki temu, wargę uszczelniacza nie współpracuje ze skorodowaną powierzchnią.



Foto 1: Uszczelniacz łożyska z dodatkowym pierścieniem



Foto 2: Zestaw łożysk WheelSet 713 6678 20

Taka metoda montażu zapewnia, że czop zwrotnicy koroduje w minimalnym stopniu. Wyczyszczenie powierzchni czopa jest możliwe przy użyciu standardowych środków dostępnych w warsztacie.

Jeżeli czop jest bardzo skorodowany, niezbędna jest wymiana całej zwrotnicy.

Tuleja jest zmontowana fabrycznie z uszczelniaczem. Nie wolno jej demontować pod żadnym pozorem! Podczas montażu należy wprasować razem z uszczelniaczem i łożyskiem na czop zwrotnicy. Podczas demontażu przedniego łożyska należy usunąć wszystkie pozostające pierścienie z czopa zwrotnicy (jeśli występują).

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!