



Service Info



Wizualne różnice między wolnymi kołami alternatora 535 0214 10 i 535 0229 10

Producent:	Honda
Model:	Accord VIII, Accord IX, Civic VIII, CR-V II, CR-V III, FR-V
Silnik:	2.2 i-CTDi, 2.2 I-DTEC
Nr.Ref.:	535 0214 10 535 0229 10
Nr.OE:	31141-RBD-E02 31141-RL0-G01

W modelach wymienionych powyżej, zamontowane mogą być dwie różne wersje wolnego koła alternatora.

Foto1 przedstawia wersję montowaną fabrycznie (po lewej) i wersję z rynku części zamiennych (po prawej) wolnego koła alternatora 535 0214 10.

Foto2 przedstawia wersję montowaną fabrycznie (po lewej) i wersję z rynku części zamiennych (po prawej) wolnego koła alternatora 535 0229 10.




Foto1: Wolne koło alternatora 535 0214 10




Foto2: Wolne koło alternatora 535 0229 10

Do demontażu i wymiany wolnego koła wymagane jest użycie narzędzia specjalnego.

Obie wersje wolnego koła w pełni spełniają wymagania techniczne i różnią się tylko wizualnie.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!



Foto3: Narzędzie specjalne INA - 400 0241 10

Informacje techniczne i właściwe części zamienne można znaleźć pod adresem:
www.Schaeffler-Aftermarket.pl
 lub www.RepXpert.com

Dodatkowe informacje:
 E-mail: aaminfo.pl@schaeffler.com
www.Schaeffler-Aftermarket.pl

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

