



Service Info



Różnice optyczne dźwigierek zaworowych 422 0053 10

Producent:	Audi, Seat, Skoda, VW
Model:	
Audi:	A1, A3
Seat:	Altea, Ibiza, Leon
Skoda:	Fabia, Octavia, Superb
VW:	Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat (C3_), Polo (6R_), Polo (9N_)
Silnik:	1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 16V, 1.6 FSI
Nr.Ref.:	422 0053 10
Nr.OE:	036 109 411 E 036 109 411 G 036 109 411 H 036 109 411 J



Foto1: Wersja 1



Foto2: Wersja 2

Podczas wymiany dźwigierek zaworowych 422 0053 10, w pojeździe mogą znajdować się dwa różne rodzaje konstrukcji dźwigiarki. Schaeffler Automotive Aftermarket dostarcza dźwigiarki zaworowe o konstrukcji przedstawionej na Foto1.

Zawsze wymieniaj cały zestaw dźwigierek!
W przypadku uszkodzenia jednej z dźwigierek zaworowych, powinno się wymienić je wszystkie. Aby uniknąć kosztownych dodatkowych napraw silnika, wraz z dźwigiarką należy zawsze wymienić element kompensujący luz zaworowy.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Informacje techniczne i właściwe części zamienne można znaleźć pod adresem:
www.Schaeffler-Aftermarket.pl
lub www.RepXpert.com

Dodatkowe informacje:
E-mail: aaminfo.pl@schaeffler.com
www.Schaeffler-Aftermarket.pl

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

