



Service Info



Zmiany dotyczące hydraulicznych popychaczy

Producent:	Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Rover
Model:	
Alfa Romeo:	145, 146, 147, 155, 156, 166, GT, GTV, Spider
Fiat:	Barchetta, Brava, Bravo I, Coupe, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Punto, Siena, Stilo
Lancia:	Kappa, Lybra, Thesis
Rover:	100, 200, 400, 600, 800, Carbrio
Silnik:	1.6, 1.6 16V, 1.7 T.S. 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.4 20V
Nr. ref.:	420 0050 10 420 0208 10
Nr.OE:	
Fiat:	464103078 73503122



Foto2: Hydrauliczne popychacze, po lewej: wcześniejsza wersja, po prawej wersja nowa

Dla modeli pojazdów wymienionych powyżej producenci zmienili wysokość hydraulicznych popychaczy. Tym samym Schaeffler Automotive Aftermarket oferuje zmodyfikowaną wersję popychaczy na rynku części zamiennych.

Nowy popychacz jest wyższy o 2 mm, ponieważ jednak wysokość montażu jest inna można go zamontować bez problemu w wymienionych powyżej silnikach. Obie wersje nie różnią się w zakresie swoich technicznych funkcji.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Części zamienne można dobrać w naszym katalogu online, pod adresem www.Schaeffler-Aftermarket.pl lub w RepXpert pod adresem www.RepXpert.com



Foto1: Hydrauliczne popychacze, po lewej: wcześniejsza wersja, po prawej wersja nowa

Dodatkowe informacje:
E-mail: aaminfo.pl@schaeffler.com
www.Schaeffler-Aftermarket.pl

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

