



## SERVICE INFO – INA 0128



# Wolne koło pasowe alternatora 535 0263 10

### Różnice wizualne

Producenci: Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover

#### Modele:

Hyundai: Grand Santa Fe, Santa Fe II, Santa Fe III, ix 35

Jaguar: XF

Kia: Carnival III, Grand Carnival III, Sorento II, Sportage

Land Rover: Evoque

Silniki: D4HA, D4HB, 224DT

#### Skrzynia biegów

Hyundai: tylko Automatic

Jaguar: wszystkie skrzynie biegów

Kia: tylko Automatic

Land Rover: wszystkie skrzynie biegów

#### Alternator:

Denso: 104210-1060, 104210-6310

Nr części 535 0263 10



Foto 1: Poprzednia konstrukcja

Foto 2: Nowa konstrukcja

W wyniku ciągłego rozwoju naszych produktów przeprowadzona została modyfikacja wolnego koła pasowego alternatora o numerze 535 0263 10.

Service Info pokazuje cechy poprzedniej (Foto 1) i nowej wersji (Foto 2).

Możliwe, że w okresie przejściowym, dostępne w opakowaniach będą oba typy napinaczy.

Obie wersje różnią się tylko wyglądem. Oba typy spełniają specyfikacje techniczne i mogą być używane bez żadnych ograniczeń.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!