



SERVICE INFO – INA 0160



Wolne koło pasowe alternatora 535 0303 10

Różnice w wyglądzie

Producent:	Toyota
Modele:	Auris, Corolla, Yaris
Silnik:	1.4 Diesel
Nr części:	535 0303 10
Numer OE:	27415-33100

Dotyczy zastosowania w pojazdach wymienionych powyżej na podstawie katalogu



Foto: Wolne koła alternatora OAP

Dwie wersje wolnego koła alternatora OAP mogą być montowane na wałku alternatora Denso w pojazdach wymienionych powyżej.

Na zdjęciu, po lewej przedstawiona jest wersja użyta na pierwszy montaż, po prawej wersja dostępna na rynku części zamiennych (INA 535 0303 10).

Oba koła OAP różni jedynie wygląd zewnętrzny. Oba typy spełniają specyfikacje techniczne i mogą być używane bez żadnych ograniczeń.

Do montażu/demontażu wolnego koła alternatora konieczne jest użycie narzędzi specjalnych (np. 400 0444 10).

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!