



SERVICE INFO – INA 0120



Różnice optyczne

Dźwigienka zaworowa 422 0236 10

Modele:

Audi: A3
 Seat: Leon, Mii
 Škoda: Citigo, Octavia
 VW: Golf VII, Jetta III, Up

Silniki: 1.0, 1.0 EcoFuel, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid

Nr części 422 0236 10

OE numery: 04E 109411 H
 04E 109411 J



Foto 1: Wersja 1

W wyżej wymienionych silnikach można stosować dwa różne warianty dźwigienek zaworowych (Foto 1 i Foto 2). Obydwa warianty różnią się tylko wyglądem i spełniają wszystkie wymagania specyfikacji technicznych.

Firma Schaeffler oferuje wyłącznie wariant dźwigienki zaworowej przedstawiony na Foto 1 pod numerem artykułu 422 0236 10.

Zawsze wymieniaj cały komplet!

Należy wymieniać wszystkie dźwigienki zaworowe silnika jednocześnie. Aby uniknąć wielokrotnych napraw i niepotrzebnych kosztów, zaleca się w przypadku naprawy zawsze wymieniać razem dźwigienkę zaworową i element wyrównawczy luzu zaworowego.



Foto 2: Wersja 2

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!