



## SERVICE INFO – INA 0184



# Szpilka blokująca

## Napinacz automatyczny paska osprzętu

Producent: Wszystko

Dla poprawnego doboru części należy korzystać z aktualnego katalogu.

W związku z ciągłym doskonaleniem produktów, Schaeffler Automotive Aftermarket zmodyfikował automatyczny napinacz paska osprzętu.

Szpilka blokująca (fot.1) nie jest już stosowana (Fot. 2). W związku z tym napinacz jest w stanie nienapiętym.

Zalecamy podczas montażu ustawienie i zablokowanie napinacza odpowiednim kotkiem.

Oba typy spełniają specyfikacje techniczne i mogą być używane bez żadnych ograniczeń. W okresie przejściowym, mogą być dostępne oba typy napinaczy.



Foto 1: Przykład napinacza ze szpilką blokującą



Foto 2: Przykład napinacza bez szpilką blokującej

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!